Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# TS 5050.149

# Butée de porte, porte secondaire

État: 14.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 5050.149 - Butée de porte, porte secondaire pour les armoires TS à deux portes

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | TS 5050.149 |
| Composition de la livraison | Butées de porte<br>Matériel de fixation inclus |
| Unité d'emballage | 2 p. |
| Numéro du tarif douanier | 39263000 |
| ETIM 9 | EC002626 |
| ETIM 8 | EC002626 |
| ECLASS 8.0 | 27189266 |
| Description produit | Ne convient pas pour l'utilisation avec portes climatisées TS IT et SK. |