

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



Az elemzést Fluke Ti25 hőkamerával végezzük.

## ▶ Hol vannak a forrópontok?

### A Rittal ingyenes hőkamerás elemzésével azonnal kiderül!

**Gyakran leállnak a berendezések?  
Elégtelen a hűtés a kapcsolószekrényben?  
Ki-be kapcsol a klímaberendezés?**

Előfordulhat, hogy egy makacs forrópont (hotspot) gátolja a normál üzemi működést! Ez számottevő energiaköltség-többletet, bosszankodást, az eszköz élettartamának jelentős rövidülését és akár hosszabb üzemkiesést is okozhat.



A Rittal szakemberei Önnel egyeztetve közös helyszínbejárás alkalmával hőkamerás és digitális fényképezőgépes felvételeket készítenek a problémás berendezésekről. Ezeket azután kiemelik, majd hűtési tanácsadással egybekötött jelentést állítanak össze Önnek.

**Ez Önnek semmilyen kötelezettséggel és költséggel nem jár.**

**Érdeklődjön az ingyenes lehetőségről a [rittal@rittal.hu](mailto:rittal@rittal.hu) címen!  
Hívja Rittal ügyfélmenedzserét vagy központunkat:**



**Forrópont-forródrót: 399 8000**



Az ábrákon jól láthatók a forrópontok kialakulásáért felelős helyek és eszközök. A megfelelő hűtés nélkül ezek hamar problémákat okozhatnak.



KAPCSOLÓSEKRENYEK

ÁRAMELOSZTÁS

KLIMATIZÁLÁS

IT MEGOLDÁSOK

SZOFTVER & SZERVIZ