



Kaappien jäähdytys kun kaapeissa eri häviötehoja




- Lämmön jakautuminen
- ilman master-slave toimintaa
 - ilman sisäkierron puhaltimia

Kaappien jäähdytys kun kaapeissa eri häviötehoja




- Lämmön jakautuminen
- master-slave toiminnalla
 - ilman sisäkierron puhaltimia

Kaappien jäähdytys kun kaapeissa eri häviötehoja



Sisäkierron
puhaltimien
järkevä sijoittelu



- Lämmön jakautuminen
- master-slave toiminnalla
 - sisäkierronpuhaltimilla