


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4052.479 Ersatzklinge

Stand: 07.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4052.479 - Ersatzklinge

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4052.479
Produktbeschreibung	Ersatzklinge für Multitool AX / VX.
Lieferumfang	1 VE = 10 St.
Zolltarifnummer	82089000
ETIM 9	EC011837
ETIM 8	EC011837
ECLASS 8.0	21049103
Produktbeschreibung	Ersatzklinge für Multitool AX / VX, Pack mit 10 Klingen