


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.445

Lâmina de reserva

Estado: 14/01/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

AS 4050.445 - Lâmina de reserva para Secarex AC 18

Para trocar as lâminas desgastadas da unidade de corte de canaletas de cabos da Secarex AC 18.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4050.445
Descrição do produto	Para trocar as lâminas desgastadas da unidade de corte de canaletas de cabos da Secarex AC 18.
Adequado para o item com o código de referência	4050418
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.36
Peso bruto	0.373
Número da tarifa alfandegária	73261990
EAN	4028177930988
ECLASS 8.0	36659290