


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 5050.149

Butée de porte, porte secondaire

État: 2026-04-07 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 5050.149 - Butée de porte, porte secondaire pour les armoires TS à deux portes

Caractéristiques

Référence	TS 5050.149
Composition de la livraison	Butées de porte Matériel de fixation inclus
Unité d'emballage	2 p.
Numéro du tarif douanier	83016000
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266
Description produit	Ne convient pas pour l'utilisation avec portes climatisées TS IT et SK.