


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3398.342 Inverter

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3398.342 - Inverter

Ersatzteil

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3398.342
-------------	-------------

Passend für Artikel-Nr.	3186630 3186930 3187630 3187930 3312810 3320200
-------------------------	--

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Nettogewicht	3.26
--------------	------

Bruttogewicht	3.66
---------------	------

Zolltarifnummer	85044085
-----------------	----------

EAN	4028177803381
-----	---------------

ETIM 9	EC000855
--------	----------

ETIM 8	EC000855
--------	----------

ECLASS 8.0	27189269
------------	----------

Approbationen

Erklärungen

Herstellereklärung