

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3398.342 Inverter

Stand: 04.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3398.342 - Inverter

Ersatzteil

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3398.342
Passend für Artikel-Nr.	3186630 3186930 3187630 3187930 3312810 3320200
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3,26 kg
Bruttogewicht	3,66 kg
Zolltarifnummer	85044087
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27189269
Produktbeschreibung	Inverter

Approbationen

Erklärungen

Herstellereklärung