

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.479 Lama di ricambio

Stato: 23/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.479 - Lama di ricambio

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4052.479
Descrizione prodotto	Lama di ricambio per Multitool AX / VX.
Parti incluse nella fornitura	1 conf. = 10 pz.
Codice tariffa doganale	82089000
ETIM 9	EC011837
ETIM 8	EC011837
ECLASS 8.0	21049103
Descrizione prodotto	Lama di ricambio per Multitool AX / VX, confezione con 10 punte