# Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# DK 7856.170 Защита от перенапряжения PSM

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# DK 7856.170 - Защита от перенапряжения PSM

Включается перед токовой шиной. Для каждого 3-фазного ввода питания в токовую шину доступна защита от перенапряжения. Защита от перенапряжения может быть установлена позднее.

#### Функции

Арт. №	DK 7856.170
Исполнение	Устройство защиты от перенапряжения тип 3
Описание продукта	Включается перед токовой шиной. Для каждого 3-фазного ввода питания в токовую шину доступна защита от перенапряжения может быть установлена позднее.
Штекер (тип)	Wago X-Com
Кол-во фаз на ввод питания	3~
Номинальный ток (макс.)	16 A
Указание	На каждый ввод необходима одна защита от перенапряжения
Розетки	Wago X-Com
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.799
Gross weight	0.82
Код ТНВЭД	85369001
EAN	4028177402621
ETIM 9	EC000942
ECLASS 8.0	27130806

### Одобрения

© Rittal 2025 2

# Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3