


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.445

### Lâmina de reserva

Estado: 09-07-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.445 - Lâmina de reserva para Secarex AC 18

Para trocar as lâminas desgastadas da unidade de corte de canaletas de cabos da Secarex AC 18.

## Recursos

|   |  |
|---|--|
| Cód. Ref.                                       | AS 4050.445  |
| Descrição do produto                            | Para trocar as lâminas desgastadas da unidade de corte de canaletas de cabos da Secarex AC 18. |
| Adequado para o item com o código de referência | 4050418  |
| Emb.  | 1 unid.  |
| Peso líquido                                    | 0,36 kg  |
| Peso bruto                                      | 0,373 kg   |
| Número da tarifa alfandegária                   | 73261990   |
| ECLASS 8.0                                      | 36659290   |