

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Система цоколей VX Base/plinth system VX Socles VX

VX 8620.000	VX 8620.007	VX 8620.034	VX 8620.061
VX 8620.001	VX 8620.008	VX 8620.035	VX 8620.062
VX 8620.002	VX 8620.009	VX 8620.036	VX 8620.063
VX 8620.003	VX 8620.020	VX 8620.040	VX 8620.070
VX 8620.004	VX 8620.021	VX 8620.041	VX 8620.071
VX 8620.005	VX 8620.022	VX 8620.042	VX 8620.072
VX 8620.006	VX 8620.023	VX 8620.043	VX 8620.080
	VX 8620.024	VX 8620.044	VX 8620.081
	VX 8620.025	VX 8620.045	VX 8620.082
	VX 8620.026	VX 8620.046	VX 8620.090
	VX 8620.027	VX 8620.050	VX 8620.091
	VX 8620.030	VX 8620.051	VX 8620.092
	VX 8620.031	VX 8620.052	VX 8620.093
	VX 8620.032	VX 8620.053	VX 8620.094
	VX 8620.033	VX 8620.060	VX 8620.095



Руководство по монтажу и эксплуатации
Assembly and operating instructions
Notice de montage et d'emploi

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION


CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP





Содержание Contents Sommaire

RU

EN

FR

Страница

Page

Page

1. Указания к документации	3
2. Комплект поставки	4
3. Меры безопасности	5 – 6
4. Монтаж и установка	7 – 13
4.1 Монтаж и установка	7
4.2 Предварительный монтаж цоколя	8
4.3 Монтаж и демонтаж вставки	8
4.4 Монтаж на шкафу	9
4.5 Монтаж скользящих элементов	10
4.6 Соединение в линейку	11
4.7 Крепление к полу	12
4.8 Два цоколя друг над другом	13
5. Транспортировка	14 – 16
5.1 Указания	14
5.2 Фиксация при транспортировке	14
5.3 Транспортировка погрузчиком	15
5.4 Транспортировка тележкой	16
6. Техническая информация	17
7. Стойкость к химическим веществам для вставки	18
8. Стойкость к химическим веществам для заглушек	19

1. Notes on documentation	3
2. Scope of supply	4
3. Safety instructions	5 – 6
4. Assembly and siting	7 – 13
4.1 Assembly and siting	7
4.2 Preassembly of base/plinth	8
4.3 Assembly and removal of inlay	8
4.4 Mounting to the enclosure	9
4.5 Assembly of protective glides	10
4.6 Baying	11
4.7 Fixing to the floor	12
4.8 Two base/plinths on top of one another	13
5. Transport	14 – 16
5.1 Notes	14
5.2 Shipping brace	14
5.3 Transport with forklift	15
5.4 Transport with pallet truck	16
6. Technical information	17
7. Chemical resistance for inlay	18
8. Chemical resistance for cover caps	19

1. Remarques relatives à la documentation	3
2. Composition de la livraison	4
3. Consignes de sécurité	5 – 6
4. Montage et implantation	7 – 13
4.1 Montage et implantation	7
4.2 Assemblage du socle	8
4.3 Montage et démontage de l'insert plastique	8
4.4 Montage sous l'armoire	9
4.5 Montage des sabots-glissières	10
4.6 Juxtaposition	11
4.7 Fixation au sol	12
4.8 Superposition de deux socles	13
5. Transport	14 – 16
5.1 Remarques	14
5.2 Sécurité pour le transport	14
5.3 Transport avec chariot élévateur	15
5.4 Transport avec tire-palette	16
6. Informations techniques	17
7. Résistance chimique de l'insert plastique	18
8. Résistance chimique des capots de recouvrement	19

RU


Информацию по внутреннему монтажу и комплектующих можно найти в Интернете.

EN


Further information on interior installation and accessories available on the internet.

F


De plus amples informations concernant l'aménagement intérieur et les accessoires figurent sur notre site internet.




3 – 7, 17 – 19




8




9




10




11




12




13




14



15



16



1. Указания к документации

1. Notes on documentation

1. Remarques relatives à la documentation

RU

Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию для того, чтобы правильно укомплектовать распределительные шкафы электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами, установить и смонтировать шкаф в требуемом месте установки, и корректно его подключить.

Руководство по эксплуатации предназначено для обслуживающего персонала и квалифицированных специалистов для обслуживания электротехнических и механических систем.

1.1 Маркировка CE

Декларация о соответствии EN 62 208 доступна на сайте компании Rittal.

1.2 Хранение документации

Указания по безопасности являются частью продукта. Они должны быть переданы пользователю оборудования. Он отвечает за хранение документов, обеспечивая их доступность в случае необходимости.

1.3 Сопутствующие документы

Для описанных здесь монтажных компонентов доступно руководство по монтажу и эксплуатации на www.rittal.ru. За ущерб, возникший вследствие несоблюдения данного руководства, компания Rittal ответственности не несет. Также имеют действие инструкции используемых комплектующих.

1.4 Нормативные указания

Система цоколей VX соответствуют требованиям разнообразных нормативных документов, благодаря чему система цоколей подходит для использования на разнообразных рынках и областях применения. Актуальный обзор для продукта можно найти на www.rittal.ru.

EN

The **assembly instructions** are aimed at all persons who have an appropriate specialist training to allow them to equip enclosures to conform to standards with electrical, electronic, mechanical or pneumatic operating equipment, to place or install at the destination site and to connect ready to operate.

The **operating instructions** are for the operating personnel and appropriately trained specialists for electro-technical and mechanical maintenance.

1.1 CE labelling

The declaration of conformity according to EN 62 208 can be downloaded from the Rittal homepage.

1.2 Storing the documents

The safety notes and the accompanying note are part of the product. They must be given to the plant operator, who is then responsible for the storage of the documents so that they are readily available when needed.

1.3 Other applicable documents

These assembly instructions and operating instructions for the described equipment can be downloaded from www.rittal.com. We cannot accept any liability for damage associated with failure to observe these instructions. The instructions for any accessories used also apply.

1.4 Normative references

Because the base/plinth system VX conforms to many technical regulations, the base/plinth system VX is suitable for the widest-range of markets and application areas. A current overview for the product is available at www.rittal.com.

FR

La **notice de montage** s'adresse à toutes les personnes qui possèdent les compétences professionnelles correspondantes, pour équiper les armoires électriques avec du matériel électrique, électronique, mécanique ou pneumatique dans le respect des normes, pour les mettre en place ou les monter sur le lieu d'exploitation.

La **notice d'emploi** s'adresse au personnel d'exploitation et aux spécialistes formés en conséquence pour la maintenance électrotechnique et mécanique.

1.1 Certification CE

La déclaration de conformité selon la norme EN 62 208 est disponible pour téléchargement sur le site internet de Rittal.

1.2 Conservation des documents


Les consignes de sécurité et la notice jointe font partie du produit. Elles doivent être remises à l'exploitant de l'installation. Celui-ci les conservera de manière à ce qu'elles soient disponibles en cas de besoin.

1.3 Autres documents applicables

La présente notice de montage et d'utilisation pour les articles d'équipement décrits ici peut être téléchargée sur le site internet www.rittal.fr. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages imputables à la non-observation des instructions contenues dans ces documents. Veuillez également tenir compte des instructions relatives aux accessoires utilisés.

1.4 Renvois à la norme





Les socles VX Rittal répond à de nombreuses normes techniques qui permettent aux socles VX d'être homologués pour divers marchés et domaines d'application. Un état actualisé est disponible sur le site internet www.rittal.fr.



2. Комплект поставки 2. Scope of supply 2. Composition de la livraison

Элементы цоколя VX Base/plinth components VX Plaques de socle VX



Арт. № Model No. Référence	8620.000 8620.001 8620.002 8620.003 8620.004 8620.005 8620.006 8620.007 8620.008 8620.009	8620.020 8620.021 8620.022 8620.023 8620.024 8620.025 8620.026 8620.027
Арт. № нержавеющей сталь Model No. Stainless steel Référence Acier inoxydable	8620.050 8620.051 8620.052 8620.053	8620.060 8620.061 8620.062 8620.063
		2 x
	M5 x 12	12 x
	M12 x 25	4 x
		4 x
		4 x
		1 x

Комплектующие: Панели цоколя, закрытые Accessories: Trim panels, solid Accessoires : Plaques de socle pleines


Арт. № Model No. Référence	8620.030 8620.031 8620.032 8620.033 8620.034 8620.035 8620.036	8620.040 8620.041 8620.042 8620.043 8620.044 8620.045 8620.046
Арт. № нержавеющей сталь Model No. Stainless steel Référence Acier inoxydable	8620.070 8620.071 8620.072	8620.080 8620.081 8620.082
		2 x
	M5 x 12	8 x

Панели цоколя со вводом кабеля Trim panels with cable entry Plaques de socle avec introduction des câbles

Арт. № Model No. Référence	8620.092 8620.093 8620.094 8620.095
	2 x
	M5 x 12 8 x

Панели цоколя, с вентиляцией Trim panels, vented Plaques de socle ajourées

Арт. № Model No. Référence	8620.090 8620.091
	2 x
	M5 x 12 8 x




3. Sicherheitshinweise
3. Safety instructions
3. Consignes de sécurité
3. Veiligheidsvoorschriften
3. Säkerhetsinstruktioner

3. Avvertenze di sicurezza
3. Advertencias de seguridad
3. Turvallisuusohjeet
3. Sikkerhedsanvisninger
3. Faisnéis sábháilteachta

3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
3. Bezpečnostní pokyny
3. Инструкции за безопасност
3. Меры безопасности

	DE	EN	FR	NL	SE	IT	ES
	Warnung vor der Schließbewegung von mechanischen Teilen einer Maschine/ Einrichtung	Warning against closing movements for mechanical parts of a machine/device	Danger dû à la fermeture de pièces mécaniques d'une machine / installation	Waarschuwing voor de sluitbeweging van mechanische onderdelen van een machine/ voorziening	Varning för stängningsrörelse på mekaniska delar i en maskin/enhet	Prestare attenzione alla chiusura delle parti meccaniche di una macchina o di un dispositivo	Atención, movimiento de cierre de componentes mecánicos en una máquina/ instalación
	Warnung vor Umkippen durch Schwerpunktverlagerung	Risk of tipping due to displacement of centre of gravity	Attention au basculement lors du déplacement du centre de gravité	Waarschuwing voor kantelen als gevolg van zwaartepunt-ver-schuiving	Varning för väl-tande föremål på grund av förskjuten tyngdpunkt	Pericolo di cadute tramite lo spostamento del baricentro	Advertencia de vuelco si se desplaza el centro de gravedad
	Installation durch Mechanik-Fachkraft	Installation by specialist mechanics	Installation par un mécanicien confirmé	Installatie door monteur	Ska installeras av behörig montör	L'installazione deve essere eseguita da un meccanico qualificato	Instalación a realizar por un técnico mecánico cualificado

	FI	DK	IE	PL	CZ	BG	RU
	Varoitus koneen/ laitteen meka-anisten osien sulkuilikeestä	Advarsel mod lukkebevægelse af mekaniske dele i en maskine/ indretning	Rabhadh: Gluaiseacht dúnta comhpháirteanna meicníochta meaisín/gléis	Uwaga na zamykające się części mechaniczne maszyny lub urządzenia	Výstraha před rizikem úrazu ruky	Предупреждение за движение от затварящи се механични части на машина/ оборудване	Предупреждение об опасности при закрывании механических частей машины/ установки
	Varo painopisteen siirtymisestä johtuva kaatumisvaara	Risiko for væltning på grund af forskydning af tyngdepunktet	Riosca titime má dhéantar an meáchanlár a dhíláithriú	Ostrzeżenie przed przewróceniem się z powodu przesunięcia środka ciężkości	Varování před převrácením způsobeným posunutím těžiště	Предупреждение за опасност от преобръщане поради изместване на центъра на тежестта	Предупреждение об опрокидывании ввиду смещения центра тяжести
	Asennuksen saa suorittaa vain mekaniikka-alan ammattilainen	Skal installeres af uddannet mekaniker	Ní cheadaítear ach amháin do meicneoir cáilithe é a shuiteáil	Instalacja przez mechanika	Instalace odborným mechanikem	Монтажът се извършва от механик	Установка силами специалистами по механике




3. Υποδείξεις ασφαλείας
3. Instrucțiuni de siguranță
3. Sigurnosne upute
3. Biztonsági tudnivalók

3. Saugos nurodymai
3. Ohutusteated
3. Drošības prasības
3. Varnostni napotki

3. Bezpečnostné pokyny
3. Instrucões de segurança
3. Struzzjonijiet ta' prekawzjoni

	GR	RO	HR	HU	LT	EE	LV
	Προειδοποίηση πριν από την κίνηση κλειδώματος μηχανικών μερών μίας εγκατάστασης/ μηχανήματος	Avertizare cu privire la mișcarea de închidere a pieselor mecanice ale unei mașini/ale unui dispozitiv	Upozorenje na uklopno kretanje mehaničkih dijelova stroja/ uređaja	Gép/berendezés mechanikai részeinek zárómozgására történő figyelmeztetés	Įspėjimas dėl mašinos / įrenginio mechaninių dalių judėjimo, užsidarymo metu	Hoiatus masina/ seadme mehhaaniliste osade sulgemisliikumise eest	Uzmanieties iekārtas/mašīnas mehānisko daļu aizvēršanās laikā
	Προειδοποίηση ανατροπής λόγω μετατόπισης του κέντρου βάρους	Avertizare de răsturnare prin deplasarea centrului de greutate	Upozorenje na prevrtanje zbog pomicanja težišta	Figyelmeztetés a feldőlés veszélyére a súlypont eltolódása miatt	Įspėjimas apie galimą apvirtimą dėl svorio centro perkėlimo	Hoiatus ümberkukkumise eest raskuskeskme nihkumise tõttu	Bīdinājums par apgāšanos smaguma centra novirzīšanās dēļ
	Εγκατάσταση από εκπαιδευμένο μηχανικό	Instalarea se va face de un mecanic calificat	Instalaciju smije provesti samo ovlašteno stručno osoblje za mehaničarske radove	A szerelést mechanikus szakembernek kell elvégeznie	Turi įrengti mechanikas	Kvalifitseeritud mehhaaniku poolne paigaldamine	Uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēts mehāniķis

	SI	SK	PT	MT
	Opozorilo pred zapiranjem mehanskih delov stroja/naprave	Dávajte pozor na zatvárací pohyb mechanických částí stroja/zariadenia	Cuidado quando as partes mecânicas de uma máquina/instalação se fecham	Twissija dwar l-gheluq ta' partijiet mekkaniċi ta' magna/tagħmir
	Opozorilo pred prevrnitvijo zaradi spremenjenega težišča	Varovanie pred prevrátením v dôsledku premiestnenia ťažiska	Cuidado com o risco de queda pelo deslocamento do centro de gravidade	Twissija kontra t-telfien tal-bilanċ minhabba xift tal-gravità
	Namestitev lahko izvajajo samo usposobljeni strokovnjaki za mehanična dela	Instaláciu smie vykonávať len špecializovaný mechanik	A instalação deve ser feita por um técnico mecânico especializado	Installazzjoni minn mekkaniku kwalifikat/a



4. Монтаж и установка 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation

RU

Меры безопасности



Опасность
Внимание
Указание

Цоколь предназначен для следующих серий продуктов:

- VX
- TS
- TS IT
- SE
- TE
- PC
- IW
- TP
- CM

4.1 Монтаж и установка

Для того, чтобы предотвратить опрокидывание цоколя в укомплектованном состоянии (напр. с распределительным шкафом, TopPult или шкафом для ПК), его необходимо обязательно закрепить к полу. Дополнительное крепление к стене можно выполнить с помощью настенного держателя.

При монтаже следует обратить внимание, что:

- температура окружающей среды в месте установки не должна быть выше +80 °C;
- температура окружающей среды в месте установки не должна быть ниже -40 °C;
- цоколь после установки должен находиться в вертикальном положении. Возможные неровности пола в месте установки можно компенсировать с помощью регулировочных ножек.

Указания по монтажу

- Соблюдайте все указанные моменты затяжки. Превышение или недостижение указанных в этом руководстве моментов затяжки может привести к повреждению!
- Проверьте правильность расположения угловых элементов цоколя, а также правильность их крепления к шкафу.
- Максимально допустимая статическая нагрузка 1500 кг не должна быть превышена.

EN

Safety notes



Danger
Caution
Note

The base/plinth can be used with the following product series:

- VX
- TS
- TS IT
- SE
- TE
- PC
- IW
- TP
- CM

4.1 Assembly and siting

It is imperative to bolt the base/plinth (e.g. when installed under enclosures, TopConsole or a PC enclosure) to the floor to prevent possible tilting. An additional wall fixing of the mounted enclosure can be provided by way of a wall bracket.

Before assembly, ensure that:

- the ambient temperature at the site is not higher than +80 °C.
- the ambient temperature at the site is not lower than -40 °C.
- the base/plinth stands level after construction. Any unevenness at the site can be compensated by way of levelling feet.

Notes on assembly

- Observe all specified tightening torques. If screws or bolts are tightened with torques greater or less than those specified in these instructions, this may result in damage.
- Check that the base/plinth corner pieces are positioned correctly and properly fastened to the enclosure.
- The maximum permissible static load of 1500 kg must not be exceeded.

F

Consignes de sécurité



Danger
Attention
Remarque

Le socle est prévu pour être associé aux produits suivants :

- VX
- TS
- TS IT
- SE
- TE
- PC
- IW
- TP
- CM

4.1 Montage et implantation


Afin d'éviter tout basculement, il faut absolument fixer le socle à l'armoire électrique ou au pupitre de commande sous lequel il a été positionné. Une fixation supplémentaire des enveloppes peut être réalisée à l'aide de pattes de fixation murales.

Avant le montage, il faut s'assurer que :

- la température ambiante sur le site d'implantation ne soit pas supérieure à +80 °C.
- la température ambiante sur le site d'implantation ne soit pas inférieure à -40 °C.
- le socle soit plan après son implantation. Les éventuelles irrégularités du sol du site d'implantation peuvent être corrigées grâce aux pieds de nivellement.

Consignes de montage

- Veuillez respecter les indications sur les couples de serrage. Des couples de serrage supérieurs ou inférieurs aux indications de cette notice peuvent provoquer des dommages sur l'installation.
- Vérifiez la position des pièces d'angle et si celles-ci sont correctement fixées à l'armoire.
- Veillez à ne pas dépasser la charge statique max. admissible de 1 500 kg.



TX30



RU








EN

FR




4. Монтаж и установка 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation




4.2 Предварительный монтаж цоколя 4.2 Preassembly of base/plinth 4.2 Assemblage du socle



4.3 Монтаж и демонтаж вставки 4.3 Assembly and removal of inlay 4.3 Montage et démontage de l'insert plastique






SW8



4. Монтаж и установка 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation



4.4 Монтаж на шкафу 4.4 Mounting to the enclosure 4.4 Montage sous l'armoire




Если необходимо заземление, его необходимо выполнить силами заказчика!

If earthing is required, this should be provided by the customer!

Si une mise à la terre est nécessaire, celle-ci doit être effectuée par le client !







TS 8




Перед монтажа цоколя к шкафу удалить картонную прокладку с основания шкафа!

Remove the cardboard packaging in the base prior to mounting the base/plinth to the enclosure.

Avant le montage du socle sous l'armoire, enlever le carton dans la base.







4. Монтаж и установка 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation



4.5 Монтаж скользящих элементов 4.5 Assembly of protective glides 4.5 Montage des sabots-glissières



Монтаж скользящих элементов под цоколем является опциональным.

The use of protective glides under the base/plinth is optional.


Le montage des sabots-glissières sous le socle est facultatif.



Перемещение распределительного шкафа со смонтированным цоколем допускается только с закрепленными на винтах панелями цоколя.

Moving the enclosure with fitted base/plinth is only permissible with screw-fastened trim panels.

Le déplacement d'une armoire électrique équipée d'un socle n'est possible que si les plaques du socle sont vissées.



TX30



RU















EN


FR

4. Монтаж и установка 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation



4.6 Соединение в линейку 4.6 Baying 4.6 Juxtaposition








4. Монтаж и установка 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation



4.7 Крепление к полу 4.7 Fixing to the floor 4.7 Fixation au sol



Крепление к полу
Base mount
Ancrage au sol

Ном. размер Nominal Size Valeur nominale	A/B мм
300	235
400	335
500	435
600	535
800	735
1000	935
1200	1135
1800	1735




Кронштейн для крепления к полу 2817.000 может также быть использован для крепления.

For fixing the base/plinth to the floor, it is also possible to use the base mounting plate 2817.000.

Pour la fixation au sol, il est également possible d'utiliser les pattes d'ancrage au sol 2817.000.






Минимальный размер X = 50 мм
Minimum dimension for X = 50 mm
Dimension minimale pour X = 50 mm




4. Монтаж и установка 4. Assembly and siting 4. Montage et implantation



4.8 Два цоколя друг над другом 4.8 Two base/plinths on top of one another 4.8 Superposition de deux socles





5. Транспортировка 5. Transport 5. Transport

5.1 Указания 5.1 Notes 5.1 Remarques

RU



Во время транспортировки и монтажа корпуса должны быть зафиксированы от опрокидывания. При транспортировке с использованием системы цоколей, в частности, при поднятии и опускании необходимо обратить внимание на то, чтобы нагрузка всегда приходилась на угловые элементы, а не на панели цоколя.

EN




Enclosures must be secured against tipping over during transportation, assembly and installation. When using a base/plinth system, during transportation (including raising and lowering), ensure that the load is supported on the base/plinth corner pieces at all times, and never on the base/plinth trim.

FR


Lors du transport, du montage et de l'équipement, les armoires doivent être sécurisées pour ne pas basculer. Lors du transport y compris lors du levage et de la dépose des armoires avec socle, il faut veiller à ce que la charge repose toujours sur les pièces d'angle et jamais sur les plaques de socle.




5.2 Фиксация при транспортировке 5.2 Shipping brace 5.2 Sécurité pour le transport



$M_A = 5 \text{ Nm}$




$M_A = 5 \text{ Nm}$



При соединении можно использовать соединители 8617.500, 8617.501, 867.502 и 8617.503 с учетом требований соответствующего руководства по монтажу.

Baying connectors 8617.500, 8617.501, 867.502 and 8617.503 may be used for baying. Please observe the relevant assembly instructions.





Lors de la juxtaposition, les accessoires de juxtaposition 8617.500, 8617.501, 867.502 et 8617.503 doivent être utilisés conformément à la notice de montage correspondante.





5. Транспортировка 5. Transport 5. Transport




5.3 Транспортировка погрузчиком 5.3 Transport with forklift 5.3 Transport avec chariot élévateur



	Ширина/Width/ Largeur
С макс.	A - 200 мм
В мин.	200 мм











5. Транспортировка 5. Transport 5. Transport




5.4 Транспортировка тележкой 5.4 Transport with pallet truck 5.4 Transport avec tire-palette



	Ширина/Width/ Largeur
С макс.	A - 200 мм
В мин.	200 мм





6. Техническая информация

6. Technical information

6. Informations techniques

RU


Класс огнестойкости: UL 94-HB
 Огневая нагрузка: 40 мДж (у цоколя 100 мм)
 Термостойкость: -40 °C – +80 °C
 Степень защиты IK: IK 10 (закрытые)

EN

Fire classification: UL 94-HB
 Fire load: 40 MJ (for 100 mm base/plinth)
 Temperature resistance: -40 °C – +80 °C
 IK code: IK 10 (closed)

F

Classe de feu : UL 94-HB
 Charge calorifique : 40 MJ
 (pour un socle de 100 mm)
 Constance thermique : -40 °C – +80 °C
 Code IK : IK 10 (fermé)



7. Стойкость к химическим веществам для вставки

7. Chemical resistance for inlay

7. Résistance chimique de l'insert plastique

Материал: PA 6 GF 30 (хранение при комнатной температуре)¹⁾

Material: PA 6 GF 30 (storage at room temperature)¹⁾


Matériau : PA 6 GF 30 (stockage à température ambiante)¹⁾

Вещество Medium Produit	Оценка/Assessment/Estimation				Примечание Comment Remarque
	стойкость resistant résistant	условная стойкость limited resistance résistance limitée	нет стойкости non-resistant non résistant	растворимость soluble soluble	
Углеводороды/Hydrocarbons/Hydrocarbures					
Бензол/Benzol/Benzène	■	–	–	–	–
Мазут, EL, M, S/Heating oil: EL, M, S/Fioul, extra léger, mi-lourd, lourd	■	–	–	–	–
Гексан/Hexane/Hexane	■	–	–	–	–
Моторное масло/Engine oil/Huile pour moteurs	■	–	–	–	–
Толуол/Toluol/Toluène	■	–	–	–	–
Бензин для очистки (уайт спирт), кр. 100 – 140 °C/ Petroleum ether (white spirit), bp 100 – 140 °C/ Éther de pétrole (white spirit), Кр 100 – 140 °C	■	–	–	–	–
Спирты/Alcohols/Alcools					
Этиловый спирт, концентрированный (этанол)/Ethyl alcohol, concentrated (ethanol)/Alcool éthylique, concentré (éthanol)	–	■	–	–	–
Глицерин/Glycerol/Glycérine	■	–	–	–	–
Гликоль, этиленгликоль/Glycol, ethylene glycol/Glycol, éthylène glycol	–	■	–	–	–
Фенол/Phenol/Phénol	–	–	–	■	–
Кетоны/Ketones/Cétones					
Ацетоны/Acetone/Acétone	■	–	–	–	–
Кислоты/Acids/Acides					
Хлороводород/Hydrogen chloride/Gaz chlorhydrique	–	–	■	–	–
Уксусная кислота, 30 %/Acetic acid, 30%/Acide acétique, 30%	–	–	■	–	–
Молочная кислота/Lactic acid/Acide lactique	■	–	–	–	–
Гипохлорит натрия (отбеливатель)/ Sodium hypochlorite (bleaching lye)/ Hypochlorite de sodium (eau de Javel)	–	–	■	–	–
Раствор тиосульфата натрия, 200 г/л/ Sodium thiosulfate solution, 200 g/l/ Solution de thiosulfate de sodium, 200g/l	■	–	–	–	–
Олеиновая кислота, обыкновенная/ Oleic acid, commercially available/ Acide oléique, usuel dans le commerce	■	–	–	–	–
Фосфорная кислота, 30 %/Phosphoric acid, 30%/Acide phosphorique, 30%	–	–	■	–	–
Азотная кислота, 50 %/Nitric acid, 50%/Acide nitrique, 50%	–	–	■	–	–
Соляная кислота, концентрированная/Hydrochloric acid, concentrated/Acide chlorhydrique, concentré	–	–	–	■	–
Серная кислота, 30 %/Sulphuric acid, 30%/Acide sulfurique, 30%	–	–	■	–	–
Основания/Bases/Bases					
Аммиак, жидкий/Ammonia, liquid/Ammoniac, liquide	■	–	–	–	–
Анилин/Aniline/Aniline	–	■	–	■	Набухание Swelling Gonflement
Водный раствор едкого натра, 10 %/Sodium hydroxide solution, 10%, aqueous/Soude caustique, 10%, aqueuse	■	–	–	–	–
Галогены/Halogens/Halogènes					
Бром/Bromine/Brome	–	–	■	–	–
Настойка йода, обыкновенная/Tincture of iodine, commercial/Teinture d'iode, usuelle dans le commerce	–	–	■	–	–
Масла, жиры/Oils and greases/Huiles, graisses					
Масляная кислота, концентрированная/Butyric acid, concentrated/Acide butyrique, concentré	–	–	■	–	–
Масляная кислота, водный раствор/Butyric acid, aqueous/Acide butyrique, aqueux	■	–	–	–	–
Соли/Salt solutions/Solutions salines					
Морская вода/Seawater/Eau de mer	■	–	–	–	–
Карбонат натрия, насыщенный раствор/Sodium carbonate, saturated solution/Carbonate de sodium, solution saturée	■	–	–	–	–

¹⁾ Возможны технические изменения. Все данные основаны на используемом пластике.

¹⁾ We reserve the right to make technical modifications. All details refer to the plastic used.

¹⁾ Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications se réfèrent à la matière plastique utilisée.



7. Стойкость к химическим веществам для заглушек

7. Chemical resistance for cover caps

7. Résistance chimique des capots de recouvrement

Материал: Pc/ABS 65/35 (хранение при комнатной температуре) ¹⁾

Material: Pc/ABS 65/35 (storage at room temperature) ¹⁾

Matériau : Pc/ABS 65/35 (stockage à température ambiante) ¹⁾

Вещество Medium Produit	Оценка/Assessment/Estimation		
	стойкость resistant résistant	условная стойкость limited resistance résistance limitée	нет стойкости non-resistant non résistant
Углеводороды/Hydrocarbons/Hydrocarbures			
Бензол/Benzol/Benzène	–	–	■
Мазут/Heating oil/Fioul	–	■	–
n-гексан/n-hexane/n-hexane	–	■	–
Толуол/Toluol/Toluène	–	–	■
Бензин для очистки (уайт спирт, без запаха/Petroleum ether (white spirit), free of aromatics/Éther de pétrole (white spirit), sans arôme	–	■	–
Спирты/Alcohols/Alcools			
Этиловый спирт, 96 %ig/Ethyl alcohol, 96%/Alcool éthylique, 96%	–	■	–
Глицерин/Glycerol/Glycérine	–	■	–
Гликоль/Glycol/Glycol	–	■	–
Фенол/Phenol/Phénol	–	–	■
Кетоны/Ketones/Cétones			
Ацетоны/Acetone/Acétone	–	–	■
Кислоты/Acids/Acides			
Уксусная кислота, 10%/Acetic acid, 10%/Acide acétique, 10%	■	–	–
Молочная кислота, 10 %/Lactic acid, 10%/Acide lactique, 10%	■	–	–
Масляная кислота/Oleic acid/Acide oléique	–	–	■
Фосфорная кислота, 30 %/Phosphoric acid, 30%/Acide phosphorique, 30%	■	–	–
Азотная кислота, 10 %/Nitric acid, 10%/Acide nitrique, 10%	■	–	–
Соляная кислота, 20 %/Hydrochloric acid, 20%/Acide chlorhydrique, 20%	■	–	–
Серная кислота, 30 %/Sulphuric acid, 30%/Acide sulfurique, 30%	■	–	–
Основания/Bases/Bases			
Раствор аммиака, разбавленный/Ammonia solution, diluted/Solution d'ammoniac, diluée	–	–	■
Анилин/Aniline/Aniline	–	–	■
Водный раствор едкого натра, 10 %/Sodium hydroxide solution, 10%/Soude caustique, 10%	–	–	■
Галогены/Halogens/Halogènes			
Бром/Bromine/Brome	–	–	■
Хлор/Chlorine/Chlore	–	–	■
Йод/Iodine/Iode	–	–	■
Масла, жиры/Oils and greases/Huiles, graisses			
Масляная кислота/Butyric acid/Acide butyrique	–	–	■
Соли/Salt solutions/Solutions salines			
Карбонат калия, насыщенный/Potassium carbonate, saturated/Carbonate de potassium, saturé	–	–	■
Морская вода/Seawater/Eau de mer	■	–	–
Гипохлорид натрия/Sodium hypochlorite/Hypochlorite de sodium	■	–	–
Тиосульфат натрия/Sodium thiosulfate/Thiosulfate de sodium	■	–	–

¹⁾ Возможны технические изменения. Все данные основаны на используемом пластике.

¹⁾ We reserve the right to make technical modifications. All details refer to the plastic used.

¹⁾ Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications se réfèrent à la matière plastique utilisée.

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Корпуса
- Электрораспределение
- Контроль микроклимата
- IT-инфраструктура
- ПО и сервис

Здесь Вы можете найти контактную
информацию компании Rittal во всем мире.



www.rittal.com/contact

ООО "Риттал"
Россия · 125252 · г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 (4-й этаж)
Тел.: +7 (495) 775 02 30 · Факс: +7 (495) 775 02 39
E-mail: info@rittal.ru · www.rittal.ru

01.2019/RU-0000-00001387REV01

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

