

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3398.408 Inverter

Stand: 21.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3398.408 - Inverter

Ersatzteil

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3398.408
-------------	-------------

Passend für Artikel-Nr.	3334300
	3188640
	3188940
	3189640
	3189940
	3334300
	3334400

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Nettogewicht	2,84 kg
--------------	---------

Bruttogewicht	3,485 kg
---------------	----------

Zolltarifnummer	85044087
-----------------	----------

ETIM 9	EC000855
--------	----------

ETIM 8	EC000855
--------	----------

ECLASS 8.0	27189269
------------	----------

Produktbeschreibung	Inverter
---------------------	----------

Approbationen

Erklärungen

Herstellereklärung