

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3398.564

Wartungsschalter

Stand: 15.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3398.564 - Wartungsschalter

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3398.564
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,15 kg
Bruttogewicht	1,219 kg
Zolltarifnummer	85365019
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27189269
Produktbeschreibung	Wartungsschalter für Verflüssigereinheit LCP DX