

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.445 Lâmina de reserva

Estado: 7/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.445 - Lâmina de reserva para Secarex AC 18

Para trocar as lâminas desgastadas da unidade de corte de canaletas de cabos da Secarex AC 18.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4050.445
Descrição do produto	Para trocar as lâminas desgastadas da unidade de corte de canaletas de cabos da Secarex AC 18.
Adequado para o item com o código de referência	4050418
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,36 kg
Peso bruto	0,373 kg
Número da tarifa alfandegária	73261990
ECLASS 8.0	36659290