


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3398.408 Inverter

Stand: 04.04.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3398.408 - Inverter

Ersatzteil

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3398.408
Passend für Artikel-Nr.	3334300 3188640 3188940 3189640 3189940 3334300 3334400
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2,84 kg
Bruttogewicht	3,485 kg
Zolltarifnummer	85044087
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27189269
Produktbeschreibung	Inverter

Approbationen

Erklärungen

Herstellereklärung