


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.700

Rám pro rychlou výměnu

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3286.700 - Rám pro rychlou výměnu pro střešní chladicí jednotky

Společně s těsněním se spodní část výměnného rámu upevňuje šrouby na rozváděčovou skříň. Na základě toho je možné chladicí jednotku, která má předem namontovaný vrchní díl výměnného rámu, rychle usadit nebo sejmout pomocí rychlouzávěrů.

Funkce

| | |
|-------------------------|---|
| Obj. číslo | SK 3286.700 |
| Popis výrobku | Rychloupínací rám je více než pouhý alternativní rám. Společně s těsněním se spodní část výměnného rámu upevňuje šrouby na rozváděčovou skříň. Na základě toho je možné chladicí jednotku, která má předem namontovaný vrchní díl výměnného rámu, pomocí rychlouzávěrů rychle usadit, popř. sejmout. V případě servisu to znamená zkrácení doby montáže a tím i minimalizaci prostojů. Kromě toho v případě, kdy vzduch okolního prostředí obsahuje olej, poskytuje rám pro rychlou výměnu díky svému integrovanému drenážnímu žlabu účinnou ochranu před pronikáním oleje do rozváděčové skříně. |
| Materiál | Ocelový plech |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Rám pro rychlou výměnu Těsnění Rychlouzávěry |
| Vhodné pro obj. č. | 3359.... 3382.... |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 6,65 kg |
| Brutto hmotnost | 6,8 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 23,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |

Funkce

| | |
|-------------------|------------------------|
| Číslo celní sazby | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ETIM 8 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |
| Popis výrobku | Rám pro rychlou výměnu |
