


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3286.900**

**Rám pro rychlou výměnu**

Stát: 2.7.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3286.900 - Rám pro rychlou výměnu pro střešní chladicí jednotky

Společně s těsněním se spodní část výměnného rámu upevňuje šrouby na rozváděčovou skříň. Na základě toho je možné chladicí jednotku, která má předem namontovaný vrchní díl výměnného rámu, rychle usadit nebo sejmout pomocí rychlouzávěrů.

## Funkce

Obj. číslo	SK 3286.900
Popis výrobku	Rychloupínací rám je více než pouhý alternativní rám. Společně s těsněním se spodní část výměnného rámu upevňuje šrouby na rozváděčovou skříň. Na základě toho je možné chladicí jednotku, která má předem namontovaný vrchní díl výměnného rámu, pomocí rychlouzávěrů rychle usadit, popř. sejmout. V případě servisu to znamená zkrácení doby montáže a tím i minimalizaci prostojů. Kromě toho v případě, kdy vzduch okolního prostředí obsahuje olej, poskytuje rám pro rychlou výměnu díky svému integrovanému drenážnímu žlabu účinnou ochranu před pronikáním oleje do rozváděčové skříně.
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Rám pro rychlou výměnu Těsnění Rychlouzávěry
Vhodné pro obj. č.	3386.... 3387....
Balení	1 ks
Netto hmotnost	10,419 kg
Brutto hmotnost	10,967 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	38,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení

# Funkce

Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC000331
ETIM 8	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Popis výrobku	Rám pro rychlou výměnu