


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9686.420

Fejllysbuesæt, klasse B

Stat: 14-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9686.420 - Fejllysbuesæt, klasse B til VX

Til opnåelse af lysbueklasse B.

Funktioner

Best.nr.	SV 9686.420
Udgave	Til Busbar systemopbygning i tagområde
Produktbeskrivelse	Til opnåelse af fejllysbueklasse B (personsikkerhed og beskyttelse af anlæg) i henhold til IEC/TR 61 641. Egnede til et skabsfelt.
Materiale	Stål Plast Silikone
Leveringsomfang	2 pladeafdækninger 2 holdeplader til galvaniske anoder Certifikat Inkl. montagematerialer 2 pladeopdelinger 6 galvaniske anoder 8 pakninger 8 plastafdækninger
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	5,95 kg
Bruttovægt	6,08 kg
Toldtarifnummer	83024900
ETIM 9	EC002498
ECLASS 8.0	27142423
Produktbeskrivelse	SV arcing fault kit, class B, for VX roof area

Godkendelser.

Godkendelser.

Godkendelser.

Lloyds Register of Shipping