


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9686.430

Fejllysbesæt, klasse B

Stat: 06-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9686.430 - Fejllysbuesæt, klasse B til VX

Til opnåelse af lysbueklasse B.

Funktioner

Best.nr.	SV 9686.430
Udgave	Til Busbar systemopbygning i bagsideområde
Produktbeskrivelse	Til opnåelse af fejllysbueklasse B (personsikkerhed og beskyttelse af anlæg) i henhold til IEC/TR 61 641. Egnede til et skabsfelt.
Materiale	Stål Plast Silikone
Leveringsomfang	2 pladeafdækninger 2 holdeplader til galvaniske anoder Certifikat Inkl. montagematerialer 8 galvaniske anoder 6 pakninger 6 plastafdækninger
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	9,2 kg
Bruttovægt	9,52 kg
Toldtarifnummer	83024900
ETIM 9	EC002498
ECLASS 8.0	27142423
Produktbeskrivelse	SV arcing fault kit, class B, for VX rear area

Godkendelser.

Forklaringer. Overensstemmelseserklæring UK