

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.700

Marco de montaje rápido

Estado: 22/05/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3286.700 - Marco de montaje rápido para refrigeradores para montaje en el techo

La parte inferior del marco se atornilla al armario mediante la junta. Esto permite, mediante cierres rápidos, el montaje/desmontaje del refrigerador listo para conectar sobre la parte superior del marco cambiabile.

Características

| | |
|--------------------------------|--|
| Referencia | SK 3286.700 |
| Descripción producto | El nuevo marco de montaje rápido es mucho más que un simple marco. La parte inferior del marco se atornilla al armario mediante la junta. Esto permite, mediante cierres rápidos, el montaje/desmontaje del refrigerador a punto de conexión sobre la parte superior del marco cambiabile. En caso de servicio esto significa menos tiempo de montaje, o sea una minimización del tiempo de parada. El marco de montaje rápido también ofrece, mediante una ranura de drenaje integrada, una protección eficaz contra la penetración de aceite en ambientes oleosos. |
| Material | Chapa de acero |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Marco de montaje rápido Junta Cierres rápidos |
| Adecuados para referencia | 3359.... 3382.... |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 6,65 kg |
| Peso bruto | 6,8 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 23,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 73269098 |

Características

| | |
|----------------------|---|
| ETIM 9 | EC000331 |
| ETIM 8 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |
| Descripción producto | SK MARCO MONTAJE RÁPIDO RITTAL DACHGERAET SK 3382 ... |
