

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.436

Lama di ricambio MC125

Stato: 9/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.436 - Lama di ricambio MC125

Lama di ricambio per la taglierina per canaline plastiche tipo MC125

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---|
| Codice prodotto | AS 4050.436 |
| Descrizione prodotto | Lama di ricambio per la taglierina per canaline plastiche tipo MC125. |
| Adatto per nr. d'ord. | 4050435 |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0.275 |
| Peso lordo | 0.286 |
| Codice tariffa doganale | 82032000 |
| EAN | 4028177935426 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |