


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.445

Lama di ricambio

Stato: 14/01/2026 (Fonte: ittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.445 - Lama di ricambio per Secarex AC 18

Per la sostituzione delle lame usurate del centro di taglio delle canaline passacavi Secarex AC 18.

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--|
| Codice prodotto | AS 4050.445 |
| Descrizione prodotto | Per sostituire le lame usurate sull'unità di taglio delle canaline passacavi del centro di taglio Secarex AC 18. |
| Adatto per nr. d'ord. | 4050418 |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0.36 |
| Peso lordo | 0.373 |
| Codice tariffa doganale | 73261990 |
| EAN | 4028177930988 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |