


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7856.170

## Защита от перенапряжения PSM

Состояние: 08.07.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7856.170 - Защита от перенапряжения PSM

Включается перед токовой шиной. Для каждого 3-фазного ввода питания в токовую шину доступна защита от перенапряжения. Защита от перенапряжения может быть установлена позднее.

## Функции

Арт. №	DK 7856.170
Исполнение	Устройство защиты от перенапряжения тип 3
Описание продукта	Включается перед токовой шиной. Для каждого 3-фазного ввода питания в токовую шину доступна защита от перенапряжения. Защита от перенапряжения может быть установлена позднее.
Штекер (тип)	Wago X-Com
Кол-во фаз на ввод питания	3~
Номинальный ток (макс.)	16 А
Указание	На каждый ввод необходима одна защита от перенапряжения.
Розетки	Wago X-Com
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,799 kg
Gross weight	0,82 kg
Код ТНВЭД	85369001
ETIM 9	EC000942
ECLASS 8.0	27130806
Описание продукта	DK защита от перенапряжения PSM, тип 3, Wago X-Com

## Одобрения

# Одобрения

---

Обяснения

Декларация о соответствии