

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.170

Защита от перенапряжения PSM

Состояние: 14.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.170 - Защита от перенапряжения PSM

Включается перед токовой шиной. Для каждого 3-фазного ввода питания в токовую шину доступна защита от перенапряжения. Защита от перенапряжения может быть установлена позднее.

ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 7856.170
Исполнение	Устройство защиты от перенапряжения тип 3
Описание продукта	Включается перед токовой шиной. Для каждого 3-фазного ввода питания в токовую шину доступна защита от перенапряжения. Защита от перенапряжения может быть установлена позднее.
Штекер (тип)	Wago X-Com
Кол-во фаз на ввод пит器ия	3~
Номинальный ток (макс.)	16 А
Указание	На каждый ввод необходима одна защита от перенапряжения.
Розетки	Wago X-Com
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.799
Gross weight	0.82
Код ТНВЭД	85369001
EAN	4028177402621
ETIM 9	EC000942
ECLASS 8.0	27130806

Одобрения

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии